



Инструкция

Проходные заглушки типа «QUADPLEX»

		
Расстыкуйте детали заглушки по местам сочленения и установите на кабели (или соответственно на трубы).	Сдвиньте заглушку в сборе по кабелям (трубам) и введите в участок герметизации трубопровода. Вращая последовательно и равномерно гайки по часовой стрелке, затяните их до достижения герметизации. Максимальное усилие затягивания не должно превышать 5 футов •фунт (0,7 кг•м). Установите на гайки ПВХ колпачки.	Монтаж завершен.



ПРИМЕЧАНИЕ: Применяйте переходные втулки для обеспечения герметизации кабелей, имеющих диаметры менее специфицируемого (см. стр. 9). Некоторые исполнения заглушек могут поставляться из негорючих материалов, соответствующих требованиям спецификации UL. Спецификации проходных заглушек могут корректироваться.