BTS, OPV, CVF

Инструкция по применению.

1. Отрезать необходимое количество ленты (около 1м) ленты.
Для резки можно воспользоваться встроенным в инструмент рубящим устройством. Движущуюся рукоятку возле приёмного отверстия прижать к корпусу, поместить ленту в рубящее устройство (рис.1) и отрезать путём отжима рукоятки ножа от корпуса инструмента (рис.2)

Рис. 1

Рис. 2

2. Вставить конец ленты в паз скрепы или бугеля на глубину 5см таким образом, чтобы выступы скрепы находились со стороны более короткого отрезка ленты. Затем согнуть при помощи молотка этот отрезок на скрепе. (рис. 3)

Рис.3



3. Прижмите изделие, которое требуется закрепить к опоре или столбу, пропустите хомут через технологические отверстия в изделии.

4. Свободный конец ленты, пропустив через скрепу или бугель, вложить в отверстие инструмента (щель головки) (рис. 4). Необходимо, чтобы в данный момент рукоятка ножа находилась прижатой к корпусу.

Рис.4



ООО "Кросс-Контакт"
125212, Москва, ул. Выборгская 16/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru; www.kross-kontakt.ru

5. После блокировки ленты в головке при помощи рукояти (рис. 5) натянуть ленту, вращая рукоятку до момента натяжения ленты вокруг опоры (рис. 6).
Загнуть ленту вокруг скрепы, немного освободить рукоятку, и обрезать ленту.

Рис.5



Рис.6



6. Закрепить оставшийся в скрепе кусок ленты, загибая выступы скрепы при помощи молотка (рис. 7).

Рис.7

ООО "Кросс-Контакт"
125212, Москва, ул. Выборгская 16/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru; www.kross-kontakt.ru