


Инструкция

Bushing Sleeves - ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ:



- При монтаже вывода нескольких кабелей из трубопровода установите переходные втулки на кабели перед тем, как установить проходную заглушку поверх переходных втулок. Фланцы переходных втулок ориентируйте в направлении торца трубопровода (см. рисунок).
- При монтаже у верха кабельного стояка установите вначале проходную заглушку и установите переходные втулки на кабели, ориентируя фланцы переходных втулок вверх. Затем задвиньте переходные втулки вдоль кабелей в кольцевые зазоры между кабелями и отверстиями проходной заглушки.

Примечания: применяйте для герметизации кабелей переходные втулки, внутренние диаметры которых меньше наружных диаметров кабелей. Спецификации могут корректироваться.